



MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

1635/22.02.2017

CATRE:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti

Prin prezenta, va transmitem programarea lucrarilor de toaletare/reducere/defrisare arbori, in saptamana 27.02.2017-03.03.2017, conform avizelor emise de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia de Mediu.

NR. CRT.	DATA	INTERVAL ORAR	ADRESA	NR. AVIZ	NR. ARBORI LUCRAREA	
					TOALETARE/REDUCERE	DEFRISARE
1.	27.02.2017	07:00-15:00	B-dul. Primaverii nr.48	9108/27.01.20 17	3	0
2.	27.02.2017	07:00-15:00	Tabel nr. 11, poz. 1-9	7374/05.12.20 17	0	9
3.	28.02.2017	07:00-15:00	Tabel nr. 11, poz. 10-18	7374/05.12.20 17	0	9
4.	01.03.2017	07:00-15:00	Tabel nr. 11, poz. 19-21	7374/05.12.20 17	0	3
5.	01.03.2017	07:00-15:00	Tabel nr. 9, poz. 1-6	7374/05.12.20 17	0	6
6.	02.03.2017	07:00-15:00	Tabel nr. 9, poz. 7-12	7374/05.12.20 17	0	6
7.	03.03.2017	07:00-15:00	Tabel nr. 9, poz. 13-19	7374/05.12.20 17	0	7

NOTA: In programarea lucrarilor pot interveni modificari datorate conditiilor meteorologice nefavorabile sau datorate altor cauze ce nu tin de organizare (trafic auto intens, parcari de atoturisme, etc.); aceste lucrarii urmand a fii reprogramate ulterior.

**DERECTOR GENERAL
MARIAN MARINESCU**



**SEF SERVICIU SPATII VERZI
VALENTIN BADEA**

Intocmit,
Andreea Campeanu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 9108/1474183/2017

R.A. S.P.S. 3297
INTERVAL
Zona 01, luna 02, an 2017

CĂTRE,

Administrația Patrimoniului și Protocolului de Stat
Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar
Str. Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2

(Bdul. Primăverii nr.48, sector 1)

Referitor la adresa d-vs.nr.10474/20.12.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1474183/21.12.2016 și la Direcția de Mediu cu nr.9108/22.12.2016 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în plantația de aliniament a bdului Primăverii, în dreptul imobilului nr.48, la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.01.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Aliniament stradal, imobil nr.48, bdul Primăverii :

- 3ex.Tilia sp (tei) Ø 40-70cm, h 12-14m-reducerea cu 1/3 din înălțimea coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri .

~~În vederea realizării se va executa și amenajarea ADP sector 1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a se evita orice accidente de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.~~

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3ex.

Director Executiv
Oana GRIGORE



Întocmit: Inspector Luminița CRISTESCU

Cristescu

5ex./20.01.2017.

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediului/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 25.01.2017





Nr. 7374/1451135/0512-2016

21

12

2016

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bdul Poligrafiei nr.4

Referitor la adresa dvs. nr. 176/14.09.2016, înregistrată la P.M.B cu nr. 1451135/14.09.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 7374/15.09.2016, prin care solicitați (potrivit adresei Direcției de Mediu nr. 5132/30.06.2016), emiterii avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor în declin biologic sau uscați în proporție de 80-100%, arbori inventariați pe teren de inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificați în tabelele nr.1-11 cu fotografiile aferente, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, modificată și completată cu Legea nr.47/2012 și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm executarea lucrării de defrișare și scoaterea rădăcinilor a celor 40 exemplare arbori care fac obiectul prezentei cereri.**

-lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor sau rețelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări nedorite și de a crea condițiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

-pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrișarea arborilor potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal al terenului are obligația plantării a 577ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia în funcție de specie, în zonele deficitare în vegetație de pe raza sectorului 1, în perioada optimă de plantare de primăvară – toamna 2017.

-la finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4, lit.e din același act normativ.

- în situația în care se defrișează arbori din alveolele aliniamentelor stradale, plantarea se va face respectând prevederile H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind



amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București.

- înainte de materializarea în teren a lucrărilor avizate vă revin următoarele obligații :

- informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector.

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector.

Mentionam ca existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.

De asemenea precizăm ca, pentru arborii amplasați în zone protejate este necesar să solicitați avizul/punctul de vedere al Ministerului Culturii, înaintea executării lucrării de defrișare.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art.4, lit.b. din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare Tabel 1 - 42 ex. arbori din care 37 ex. uscate 80-100%

Tabel 2 - 24 ex. arbori din care 23 ex. uscate 80-100%

- Tabel 3 - 68 ex. arbori din care 66 ex. uscate 80-100%

- Tabel 4 - 32 ex. arbori din care 31 ex. uscate 80-100%

- Tabel 5 - 10 ex. arbori din care 8 ex. uscate 80-100%

* - Tabel 6 - 63 ex. arbori din care 61 ex. uscate 80-100%

* - Tabel 7 - 65 ex. arbori din care 57 ex. uscate 80-100%


Tabel 8 - 35 ex. arbori din care 30 ex. uscate 80-100%

- Tabel 9 - 19 ex. arbori din care 15 ex. uscate 80-100%

* Tabel 10 - 22 ex. arbori din care 20 ex. uscate 80-100%

Tabel 11 - 21 ex. arbori din care 19 ex. uscate 80-100%

Total 401 exp.
DIRECTOR EXECUTIV,
Oana GRIGORE



Întocmit: Inspector Luminița CRISTESCU

L. Cristescu

3ex./08.11.2016.

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.11.2016

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, cod poștal 030019, sector 3, București, România

Tel: 021/ 3 02 15 10

<http://www.pmb.ro>





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

TABEL 9

Nr. Crt.	Localizare spațiu verde	Tipul de spațiu verde în care se afla arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	Fotografii
1.	Str. Ciresoaia nr. 47	aliniament stradal			castan	diam 40 cm/h 8-10m			scorbura pe trunchi	foto 1
2.	Str. Ciresoaia nr. 106	aliniament stradal			artar	diam 40 cm/h 8-10m			scorbura pe trunchi	foto 2
3.	Str. Ciresoaia nr. 90	aliniament stradal			artar	diam 40 cm/h 8-10m			scorbura pe trunchi	foto 3
4.	Str. Ciresoaia nr. 162	aliniament stradal			nuc	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 4
5.	Str. Ciresoaia nr. 162	aliniament stradal			nuc	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 5
6.	Str. Ciresoaia nr. 162	aliniament stradal			nuc	diam 40 cm/h 8-10m		80%		foto 6

7.	Str Ciresoaia nr 162	aliniament stradal				nuc	diam 40 cm/h 8-10m		90%		foto 7
8.	Str Ciresoaia nr 162	aliniament stradal				nuc	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 8
9.	Str Duiosiei nr 15	aliniament stradal				cires	diam 30 cm/h 8-10m		100%		foto 9
10.	Str Duiosiei nr 25	aliniament stradal				cires	diam 30 cm/h 8-10m		100%		foto 10
11.	Str Duiosiei nr 26	aliniament stradal				cires	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 11
12.	Str Ciresoaia nr 14	aliniament stradal				tei	diam 40 cm/h 8-10m			scorbura pe trunchi	foto 12
13.	Str Smaranda Braescu nr 1-7	spatiu verde bloc				tei	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 13
14.	Str Neagoe Voda nr 1A	spatiu verde bloc				ulm	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 14
15.	Str Duiosiei nr 31	aliniament stradal				nuc	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 15
16.	Str Durau nr 33	aliniament stradal				corcodus	diam 30 cm/h 8-10m		100%		foto 16
17.	Str George Valentin Bibescu nr 11-13	aliniament stradal				tei	diam 30 cm/h 8-10m		100%		foto 17
18.	Str George Valentin Bibescu nr 32tei	aliniament stradal				tei	diam 30 cm/h 8-10m		100%		foto 18
19.	Str Smaranda Braescu nr 1-15	spatiu verde bloc				frasin	diam 30 cm/h 8-10m		100%		foto 19

INTOCMIT

Catalina Manea



V



MUNICIPALUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DE ÎNDEPLINIREA SERVICIILOR PUBLICE SECTOR 1



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54

E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

TABEL 11

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Tipul de spatiu verde in care se afla arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborile necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Jiului nr 8	spatiu vedre			frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 1
2.	Str. Jiului nr 8	spatiu vedre			plop canadian	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 1A
3.	Bd Bucurestii Noi nr 170	aliniament stradal			frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 2
4.	Bd Bucurestii Noi nr 173	aliniament stradal			frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 3
5.	Bd Bucurestii Noi nr 192-204	aliniament stradal			frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 4

6.	Bd Bucurestii Noi nr 192-204	aliniament stradal				frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 5
7.	Str Zagazului nr 16					tei	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 6
8.	Str Romeo Popescu nr 57	aliniament stradal				frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 7
9.	Bd Bucurestii Noi nr 212	aliniament stradal				frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 8
10.	Bd Bucurestii Noi nr 212 x Echipajului	aliniament stradal				frasin	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 9
11.	Str Retortei nr 23	aliniament stradal				corcodus	diam 30cm/h 8-10m		100%			foto 10
12.	Bd Bucurestii Noi x Str Retortei nr 23	aliniament stradal				frasin	diam 40 cm/h 8-10m		85%			foto 10 ₁
13.	Str Stefan Iulian nr 36	aliniament stradal				castan	diam 40 cm/h 8-10m					scorbura pe trunchi foto 11
14.	Bd Ion Mihalache nr 172	teren de joaca				plop	diam 40 cm/h 8-10m		85%			scorbura pe trunchi foto 12
15.	Sos Bucuresti Targoviste nr 85	aliniament stradal				tei	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 13
16.	Str Nicolae Iorga X Calea Victoriei	aliniament stradal, lateral parc				otetat	diam 40 cm/h 8-10m					scorbura pe trunchi foto 14
17.	Calea Grivitei 236	spate bloc				tei	diam 40 cm/h 8-10m					foto 15
18.	Calea Grivitei 405	lateral bloc				tei	diam 40 cm/h 8-10m		100%			foto 16

19.	Str Petru si Pavel	aliniament stradal			tej	diam 40 cm/h 8-10m		100%		foto 17
20.	Mitropolit Andrei Saguna	aliniament stradal			corcodus	diam 30cm/h 8-10m		100%		foto 18
21.	Str Plutasilor Nr 19 A	aliniament stradal			visin	diam 30cm/h 8-10m		100%		foto 19

INTOCMIT

Catalina Manea



11.